2021년 국가안전대진단 안전점검 결과 공개

<한국표준과학연구원>

대상분류	대상명칭	위치	점검일	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고
노후시설물	행정동(101동)	대전 유성구 가정로 267	9.13.	2건	옥상방수 보강필요, 외벽균열	조치완료 (9.15.)	
노후시설물	식당(102동)	대전 유성구 가정로 267	9.13.	0건	이상없음	-	
노후시설물	중앙공급실(103동)	대전 유성구 가정로 267	9.13.	1건	내부균열 보강	조치완료 (9.15.)	
노후시설물	계측기기동(202동)	대전 유성구 가정로 267	9.01.	3건	안전난간 미설치, 기계실 팬 베어링 점검 필요, 옥상방수	조치완료 (9.15.)	
노후시설물	응용물리동(203동)	대전 유성구 가정로 267	9.01.	2건	안전난간 미설치, 기계설 사다리 아웃트리거 필요	일부조치완료 (9.27.)	안전난간은 예산문제로 차년도 진행예정
노후시설물	안전계측동(206동)	대전 유성구 가정로 267	10.01	0건	이상없음	-	
노후시설물	신소재동(301동)	대전 유성구 가정로 267	9.01.	0건	이상없음	-	
노후시설물	기술지원동(302동)	대전 유성구 가정로 267	10.01	0건	이상없음		
노후시설물	방사선동(306동)	대전 유성구 가정로 267	10.01	0건	이상없음		
노후시설물	창업보육센터 (309동)	대전 유성구 가정로 267	10.01	0건	이상없음		
연구실	열물성실험실 (203동 211-1호)	대전 유성구 가정로 267	9.13.	5건	안전보건표지 미비, 안전점검표 작성 미흡 등	조치완료 (9.30.)	-
연구실	재료실험실1 (206동 110호)	대전 유성구 가정로 267	9.13.	0건	이상없음	-	-

연구실	전기화학분석실 (211동 214-216호)	대전 유성구 가정로 267	9.13.	0건	이상없음	-	-
연구실	반도체 가스 소재 순도분석실 (230동 231호)	대전 유성구 가정로 267	9.13.	4건	에어라인 말단 노출, 가스용기 전도방지 조치 미비 등	조치완료 (9.24.)	-
연구실	진공소재특성평가실 (302동 217호)	대전 유성구 가정로 267	9.13.	1건	방독마스크 보관상태 미흡	조치완료 (9.30.)	-